












LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA VIP	MD320_L01_VB01	COMODINO PRUA	LACCATO BRONZO SPAZZOLATO	4



01

02



05



04




03

06





08

09



07

10



FERRAMENTA	QTY
BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8	4










VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:



= VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI

NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI

LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA VIP	MD320_L01_VC01	STRUTTURA LETTO	LACCATO BRONZO SPAZZOLATO	4













VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:

● = FILI RASATI






● = VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI

NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI

LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA VIP	MD320_L01_VD01	COMODINO POPPA	LACCATO BRONZO SPAZZOLATO	4




VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:
 ● = VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI
 NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI




FERRAMENTA	QTY
BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8	6


LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA VIP	MD320_L01_VH01	CORNICE TV	LACCATO BRONZO SPAZZOLATO	4




01




03



02



04



ELEMENTI DA MONTARE
in MF_VH01
e spedire con unico imballo

FERRAMENTA	QTY
BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8	14

VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:
● = VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI